
IZOS-110




ÜST HAVA KESİCİ İŞLEMLERİ



ŞANTİYEDE:

- 1) KASA: MONTAJ VİDALARI ÇAKILIR.
- 2) YSP-01 PLASTİĞİ KASAYA TAKILIR.
- 3) ÜST HAVA KESİCİ (YSP-07) YAPIŞTIRILIR VE VİDALANIR.



DİKKAT!

KANATLAR TAKILDIKTAN SONRA ÜST HAVA KESİCİ KONULUR.

